



COMPAENEN

DE WERELD VAN PUUR GENIETEN

10 gulden regels voor het pijproken zonder zorgen.

1. Vraag, voordat u met pijproken begint, eerst advies bij uw Compaaenen-winkelier.
2. De keuze van het type pijp is ondermeer afhankelijk van de soort tabak die u erin wilt roken. Baaitabak in een ruime kop vanwege de relatief snelle brandbaarheid. Mixture tabak in een relatief kleine tot middelgrote kop, dit door de relatief trage brandbaarheid.
3. Rook uw pijp zorgvuldig in. Een goede koollaag onder in de kop bevordert het droogroken. Eerst minstens tienmaal voor eenderde vullen en vooral geheel leeggeroken; dan tienmaal voor de helft vullen en daarna kunt u de pijp helemaal vullen. Er zijn ook "ingerookte" pijpen te koop, welke al zijn voorzien van een koollaag. Maar het kan geen kwaad om het bovenstaande te volgen; ook met een pijp die voorzien is van een koollaag.
4. Neem plukjes tabak en stop de pijp onderin luchtig. Druk de tabak naar boven toe wat steviger aan. Probeer dan of de pijp goed trekt. Een pijpreiniger eerst in de kop steken geeft ook de gewenste ruimte in het rookkanaal.
5. Steek de tabak aan en zorg ervoor dat het gehele oppervlak brand.
6. Druk de opkrullende tabak zachtjes aan. Steek hem dan opnieuw aan voor een egaal vuuroppervlak.
7. Trek regelmatig en kalm. Dit komt de smaak en geur ten goede. Trekt u driftig dan wordt de rook te heet en scherp van smaak. Wie te hard trekt of wie de pijp te vast heeft gestopt krijgt last van "nat" roken.
8. Klop de pijp zeer voorzichtig uit als de kop is leeggerookt. Laat de pijp met de kop naar beneden rustig afkoelen en droog worden. Als de pijp erg vochtig is, een pijpreiniger in het mondstuk steken en even laten zitten. Nooit een warme pijp direct opnieuw stoppen of uit elkaar halen.
9. Onderhoud uw pijp goed. Maak het rookkanaal in mondstuk en kop regelmatig schoon met een goed absorberende reiniger. Nooit met olie of vet behandelen, ook geen scherpe voorwerpen gebruiken om de kop schoon te maken.
10. Laat het koollaagje, dat na enige tijd ontstaat, rustig zitten. Dat is plezierig, het rookt aangenaam. Wordt de koollaag dikker dan 3 mm, schrap deze dan voorzichtig af tot 1 mm. Een te dikke laag kan scheuren in de kop veroorzaken. Een goede pijpboor is hiervoor onmisbaar .

